

肇庆德星美化工建材有限公司年产 20 万立方米氨基树脂泡沫项
目竣工环境保护验收其他需要说明的事项

建设单位：肇庆德星美化工建材有限公司

编制单位：肇庆市环科所环境科技有限公司

2025年6月

目录

1、	污染物治理设施设计、施工过程简介	1
(一)	废水	1
(二)	废气	1
(三)	噪声	1
(四)	固体废物	1
2、	验收过程简况	1
2.1	建设项目建设过程	1
2.2	生产调试过程	2
2.3	验收工作过程	2
3、	其他环境保护措施的实施情况	3
3.1	监测计划	3
3.2	排污口、环保标识牌规范化	3
3.3	风险防范措施	3
3.4	环境保护设施日常运行维护制度	3
4、	整改工作情况	3

1、污染物治理设施设计、施工过程简介

肇庆德星美化工建材有限公司年产20万立方米氨基树脂泡沫项目位于肇庆市高要区金利镇北区金淘工业园西区（高要区金利镇瀚和精细化工园区内），项目总投资7500万元，其中环保投资450万元，项目占地面积约13496.5m²，建成后年产20万立方米氨基

涉及商业秘密，不作公开

（一）废水

涉及商业秘密，不作公开

（二）废气

涉及商业秘密，不作公开

（三）噪声

项目噪声源主要为生产车间的各类工艺设备以及冷却塔、水泵、风机等配套设备，其噪声源强约 65~105dB（A）。通过合理布局车间，选用低噪声设备，采用基础减震、厂房隔声、定期维护等措施减少噪声对周围环境的影响。

（四）固体废物

本项目不合格废料、废耐火材料交由资源回收单位回收利用；布袋除尘系统粉尘作为原辅材料回用于生产线；废包装材料、含油废抹布、废机油、生产废水处理沉渣、水吸收系统废液、废布袋、反应釜残液交由资质单位处置；废反渗透膜交供应商厂家回收处置；生活垃圾定期由环卫部门清运。

2、验收过程简况

2.1 建设项目建设过程

肇庆德星美化工建材有限公司（简称“公司”）于2023年1月委托肇庆市环科所环境科技有限公司编制《肇庆德星美化工建材有限公司年产20万立方米氨基树脂泡沫项目环境影响报告书》，并于2023年2月17日取得肇庆市生态环境局高要分局的审批意见（肇环高建〔2023〕13号）；2025年1月取得国家排污许可证，证书编号：91441283334740914F001P。

2023年3月下旬公司开始本工程建设，2025年1月本工程的主体工程与配套的环保治理设施基本建成，公司于2025年1月重新申领了国家排污许可证。随后，本工程进入生产调试阶段。公司委托深圳市碧有科技有限公司于2025年4月22日-4月23日对本项目进行了现场验收监测。

对比项目环评报告书及其审批意见、相关调整（变更）报告，项目螺旋杆空压机、空气缓冲罐等辅助设备有所调整，变化后项目性质、规模、地点、生产工艺均未发生变化。根据《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688号），经界定上述情况不属于重大变动。

2.2 生产调试过程

项目建设完成后，进入生产调试阶段。调试前，公司积极响应环保政策和要求完善各项手续，自行建立环保管理制度等，确保项目调试过程不会对周边环境造成明显不良影响。

2.3 验收工作过程

调试期间，公司一直严格执行环保治理工作和完善各项环保手续，污染物排放稳定达标，经自查核实后认为基本符合竣工环保验收的条件，随后就开始启动项目的竣工环境保护验收工作。公司委托深圳市碧有科技有限公司于2025年4月22日-4月23日对项目进行了现场验收监测对项目进行了现场验收监测采样，并对本项目建设概况、生产工艺与污染物治理工艺、污染物排放监测结果等进行了调查、分析、评价，并编制有验收监测报告。据验收监测报告结果显示，项目外排的生活污水、废气、噪声污染物排放达标，固废处置方式合理，各方面环保治理措施执行良好。

2025年6月26日，在公司会议室组织召开了“肇庆德星美化工建材有限公司年产20万立方米氨基树脂泡沫项目”竣工环境保护验收会。会议邀请了3名技术专家、验收检测单位等数名代表，与我公司代表组成验收组，对项目展开环境保护设施验收审查和评价。验收会上专家及其他验收组成员主要依据《肇庆德星美化工建材有限公司年产20万立

方米氨基树脂泡沫项目环境影响报告书》及其审批意见（肇环高建〔2023〕13号）。对项目建设现场进行了勘察，并对验收监测报告等相关资料进行审阅，未提出现场整改意见。

公司综合考虑各验收组成员意见，结合项目建设现场情况以及验收监测报告的内容，提出了《肇庆德星美化工建材有限公司年产20万立方米氨基树脂泡沫项目竣工环境保护验收意见》，意见中验收结论为：本工程根据国家有关环境保护法律、法规的要求进行了环境影响评价，履行了建设项目环境影响审批手续和“三同时”制度，项目主要建设内容和主要污染物的治理措施基本符合环评及其批复文件要求，主要污染物能够实现达标排放，验收组同意项目通过竣工环境保护验收。

3、其他环境保护措施的实施情况

3.1监测计划

公司计划每年开展1次污染物排放监测，掌握项目产生的废水、废气和噪声排放情况。

3.2排污口、环保标识牌规范化

公司依据国家标准《环境保护图形标志——排放口（源）》的技术要求，设置了主要环保治理设施等环境保护图形标志牌。

3.3风险防范措施

项目制定了《肇庆德星美化工建材有限公司突发环境事件应急预案》，并报肇庆市生态环境局高要分局备案中，项目配置了专职的环保技术人员负责环保设施的运行和维护及巡查相关工作，遵守环境管理相关规章制度，现场按应急预案要求落实相关防范措施。现场按应急预案要求落实相关防范措施，并按照应急预案要求加强职工对风险意识和事故自救能力的教育和培训，严格规范风险物质、风险源的管理，定期组织至少一年一次的应急演练。

3.4环境保护设施日常运行维护制度

序号	周期安排	维护项目
1	每个生产日	1、定期对生产设备进行检查维护； 2、废气治理设施是否正常运行。

4、整改工作情况

验收工作组在验收会议过程中并没有提出项目需要进行整改的内容。